

Lärmschutznachweis für Luft/Wasser-Wärmepumpen Beurteilung der Lärmimmissionen von Luft/Wasser-Wärmepumpen (WP) mit einer Heizleistung bis ca. 40kW

Gesuchsteller/in	Keep Style GmbH

Adresse Aarauerstrasse 24 Parzelle Nr. 1203

PLZ/Ort 5036 Oberentfelden Baugesuch Nr.

		-		
Hersteller	CTA AG	Modell/Typ C	CTA AG, Aerohea	at CS 1-25i(L)
Heizleistung bei A2 (Teillast nach EN14825)	13.2 kW	Schallleistungspegel LWA2°C bei A2 (Teilla nach EN14825)	st	55 dB(A)
maximale Heizleistung A-7/W35	19.4 kW	Schallleistungspegel nach ErP (A7/W47-55	5)	55 dB(A)
Heizleistung bei A2 (Flüstermodus)	-	Schallleistungspegel bei A2 (Flüstermodus)		E=
Aufstellungsart	Inne	naufstellung		
Lärmempfindliche Räume am Empfangse	ort Räun	ne in Wohnungen	Tag	Nacht
Massgebender Planungswert am Empfa	ngsort ES III	(z.B. Mischzone)	60 dB(A)	50 dB(A)
Einhaltung Belastungsgrenzwerte	e			
Schallleistungsnegel			55 dR(A)	55 dR(A)

Einnaitung Beiastungsgrenzwerte			
Schallleistungspegel		55 dB(A)	55 dB(A)
Umrechnungsterm Schalldruckpegel		-11 dB	-11 dB
Richtwirkungskorrektur D _c	Fassadenöffnung/Schacht an Fassade (Fenster an selber Fassade)	3 dB	3 dB
Distanz zum Empfangsort	1.75 m	-4.9 dB	-4.9 dB
Lärmschutzmassnahmen	SD-Kanal: -10 dB Auskleidung Lichtschacht: -3.5 dB	-13.5 dB	-13.5 dB
Schalldruckpegel $L_{_{pA}}$ am Empfangsort		28.6 dB(A)	28.6 dB(A)
Korrekturfaktoren			
Pegelkorrektur K1 (Anlagetyp)	für Heizungsanlagen	5 dB	10 dB
Pegelkorrektur K2 (Tongehalt)	nicht hörbar gemäss Lieferantenangaben	0 dB	0 dB
Pegelkorrektur K3 (Impulsgehalt)	nicht hörbar	0 dB	0 dB
Betriebszeitkorrektur	Betrieb ohne Zeiteinschränkung	0 dB	0 dB
Beurteilungspegel L,		33.6 dB(A)	38.6 dB(A)

EINGANG

-6. Mai 2025

Bauverwaltung Oberentfelden



Lärmschutznachweis für Luft/Wasser-Wärmepumpen

Beurteilung der Lärmimmissionen von Luft/Wasser-Wärmepumpen (WP) mit einer Heizleistung bis ca. 40kW

Groupement des responsables cantonaux de la protection contre le bruit

Prüfung vorsorglicher Massnahmen

Innenaufstellung Ja

Schallleistungspegel Wärmepumpe mit tiefem Schallleistungspegel

Optimierter Aufstellungsort Lärmoptimierter Standort für Nachbarschaft und eigenes Gebäude

Flüstermodus nicht aktiviert weil Technisch nicht möglich

Weitere vorsorgliche Massnahmen

Weitere Lärmschutzmassnahmen zur vorsorglichen Emissionsbegrenzung wurden
geprüft. Die verhältnismässigen Massnahmen werden umgesetzt und sind unter

«Lärmschutzmassnahmen» aufgeführt. Weitere Lärmschutzmassnahmen haben sich als nicht verhältnismässig herausgestellt (Kosten höher als 1 % der Anlagekosten oder

Wirkung geringer als 3 dB)

Lärmbeurteilung


Einhaltung Belastungsgrenzwerte Ja Die Planungswerte werden eingehalten.

Beurteilung Vorsorge Ja Die in Betracht fallenden vorsorglichen Massnahmen wurden geprüft, und

die verhältnismässigen Massnahmen werden umgesetzt. Das

Vorsorgeprinzip wird somit erfüllt.

→ Zum Online-Formular



Für Rückfragen

Verfasser/in: Brand & Partner GmbH, g.brand@brand-partner.ch, 062 772 21 21

Ort, Datum Unterschrift

Oberentfelden, 30.04.2025

Same

Beilagen:

☑ Situationsplan mit Standort Wärmepumpe / Schacht

☐ Wohnungsgrundrisse

☐ Datenblatt mit Schalleistungsangaben

☑ Dokumentation Lärmschutzmassnahmen